PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47

Domaine d'application : Sol industriel

Dilution	100 - 500 ml / 10 l d'eau		
Adapté pour	Industrie ; Atelier	**Ne pas utiliser sur**	Surfaces textiles ; Verre acrylique
Application	Sols et surfaces résistants aux alcalins ; Revêtements époxy ; dalles de sécurité ; Sols en céramique ; Chapes		

Solution au problème	**Problème | défaillance | condition**	**Solution**
	▪ Laisse des traces/un film sur la surface/trop de mousse ▪ Puissance de nettoyage faible	▪ Adapter le dosage du produit
	▪ Pas de puissance de nettoyage	▪ Choisir le nettoyant pour autolaveuse Indumaster® Fast IR 14 ▪ Choisir un fournisseur de solutions, par ex. Indumaster® Forte IR 42
	▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.) ▪ Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure	▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques ▪ Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sol industriel

Produit alternatif	Différence	Application
Indumaster® Fast IR 14	Nettoyant pour autolaveuse à séchage rapide	Nettoyage à l'autolaveuse
Indumaster® Strong IR 45	Élimination des salissures	Nettoyage industriel

© BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG | Fraunhoferstr. 17 | 87700 Memmingen | www.buzil.fr