



Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® MATT S 737

Domaine d'application :
Sol



pH 7,5

Dilution	Pur		
Adapté pour	Établissements de santé, maisons de retraite et de soins ; Hôpitaux ; Salles de sport	Ne pas utiliser sur	Surfaces textiles ; Parquet non vitrifié
Application	Revêtements de sol résistants à l'eau ; linoléum ; PVC ; caoutchouc		
 Solution au problème	Problème défaillance condition	Solution	
	■ Pouvoir de remplissage/brillance insuffisant(e) ■ Formation de mousse avec « cratères » après le séchage ■ Détachement sous forme de poudre en cas de contrainte ■ Grosses rayures en cas de contrainte ■ Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure ■ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.)	■ Revêtement trop poreux, appliquer un bouche-pores/la couche suivante ■ Revêtement trop rugueux, répartir le produit plus lentement lors de l'application ■ Le revêtement n'est pas sec avant la tâche/ effectuer un nouveau nettoyage de base ■ Nettoyage intensif avec Maradin HC 43, Aktiv G 433 ou sprays nettoyants avec Corridor® Spray S 770 ■ Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501 ■ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques	



Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® MATT S 737 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sol



pH 7,5

Produit alternatif	Différence	Application
Planta® Multi Gloss P 320	Éco-certifié, brillant, pas de certification DIN 18032/2	Revêtements de sol brillants, ne convient pas pour les sols à usage sportif
Corridor® Complete S 732	Contenant des sels métalliques, brillant, pas de certification DIN 18032/2	Revêtements de sol brillants, ne convient pas pour les sols à usage sportif
Corridor® Glorin S 734	Brillant, pas de certification DIN 18032/2	Revêtements de sol brillants, ne convient pas pour les sols à usage sportif
Corridor® Jewel S 741	Plus de brillance	Revêtement de sol ultra-brillant